

1. IDENTIFICACIÓN

Ubicación	Posición Georeferenciada
Barrio San Antonio 1 C. SO y 3 AV.	X= 578819.38 Y= 1343517.56

2. PLANO DE UBICACIÓN



3. FOTO DEL EDIFICIO PRE-TERREMOTO



4. FOTO DEL EDIFICIO POST-TERREMOTO



5. IMAGEN ACTUAL DEL SITIO



6. INFORMACIÓN

Denominación	Uso	Diseñador	Estatus Jurídico	
			Público	Privado
Iglesia San Antonio	Religioso	SD		
				✓

Fecha aproximada de construcción	Fecha aproximada de demolición
1927	03 de marzo 1974